

CONVENZIONI- ELENCO SINTETICO OGGETTI DI INTERVENTO

per la descrizione puntuale si rinvia alla documentazione tecnica

A

Palazzo Pegaso- Panciatichi via Cavour 2

- 1 **PAN 02-007 015** (UNICO AMBIENTE SUDDIVISO CON PARETE ARREDO)
- 2 **PAN 02-010**
- 3 **PAN 02-011 012** (UNICO AMBIENTE SUDDIVISO CON PARETE ARREDO)
- 4 **PAN 02-013**
- 5 **PAN 02-020**
- 6 **PAN 02-048**

- 7 **PAN 03-039****
- 8 **PAN 03-052****
- 9 **PAN 03-058****
- 10 **PAN 03-060****
- 11 **PAN 03-061****
- 12 **PAN 03-062****
- 13 **PAN 03-063****
- 14 **PAN 03-064****
- 15 **PAN 03-067****
- 16 **PAN 03-068****
- 17 **PAN 03-069****

NOTA:** Il progetto di restauro dovrà coinvolgere minimo due sale individuate a discrezione dell'Istituto/Centro convenzionato.

18 Portali in pietra con/senza iscrizioni presenti in ambienti in cui non sono previsti altri interventi

Sarà concordato il numero di portali da eseguire per progetto.

PAN 01-004	4 (LATO INTERNO SALA)
PAN 01-010	7 (LATO INTERNO SALA)
PAN 01-011	4 (LATO INTERNO SALA)
PAN 01-012	4 (LATO INTERNO SALA)
PAN 01-040	3 (LATO INTERNO SALA)
PAN 02-002	5 (LATO INTERNO SALA)

PAN 02-003 4 (LATO INTERNO SALA)

PAN 02-070 4 (LATO INTERNO SALA)

35

B Palazzo Pegaso- Covoni via Cavour 4, 6

1 **COV 01-003**

2 **COV 01-005**

3 **COV 01-006***

4 **COV 01-007**

5 **COV 01-010**

6 **COV 01-011**

7 **COV 01-027 028** (UNICO AMBIENTE SUDDIVISO CON PARETE ATTREZZATA)

8 **COV 01-029**

9 **COV 01-031***

10 **COV 01-040**

11 **COV 01-044***

N° 5 busti in gesso (calchi in gesso di busti del Foggini): n° 2 in COV TE-015 - n° 1 in primo pian. scalone t/1-
12 n° 2 in pian. Scalone 1/2)

13 **N° 2 vasche in marmo** (COV TE-015: porticato coperto cortile principale pt)

14 **N° 4 porte di pregio** nell'androne palazzo Covoni

15 **Portali in pietra** con/senza iscrizioni presenti in ambienti in cui non sono previsti altri interventi

Sarà concordato il numero di portali da eseguire per progetto.

COV 01-030 1 (LATO INTERNO SALA)

COV 01-034 2 (LATO INTERNO SALA)

COV 01-038 5 (LATO INTERNO SALA)

COV 02-028 1 (LATO INTERNO SALA)

COV 02-030 2 (LATO INTERNO SALA)

11

N° 1 Camino in marmo* presente in ambiente in cui non vi sono altri elementi di pregio (COV 02-012)-

NOTA*: Non costituirà progetto a sé ma sarà inserito nel progetto di restauro di una sala individuata con * che presenti un camino marmoreo o rivestimento in marmo.

C Palazzo Bastogi

1 N° 6 vetrate in legno di pregio (pt ingresso)

2 Porte di pregio***

NOTA***: Le porte di pregio presenti nelle stanze in cui sono previsti altri interventi potranno essere inserite o meno nel progetto delle sale in cui sono collocate.

BAST TE-008	1
BAST 01-034	2
Pianerottolo scalone monum p2	2
	<hr/>
	5

Porte in stanze in
cui sono previsti
altri
interventi***:

BAS 1- 22 1-24	1
BAS 1- 24 1-33	1
BAS 1- 33 1-31	1

BAS 1-32 (BAS 1-32 1-26; 1-32 1-34)	2
BAS 1- 37 (1-37 1-33- 1-37 1-35- 1-37 murata- 1-37 1-38)	4
BAS 1- 38 (1-38 1-43- 1-38 1-42A- 1-38 murata- 2*1-38 1-39)	5
BAS 1- 39 1-40	1
BAS 1- 40 1-41	2
BAS 1- 41 1-42A 1-41 1-44	2
BAS 1- 42A	2
BAS 1- 43	2
BAS 1- 44 1-43 (LE ANTE SONO ATTUALMENTE SMONTATE)- 1-44 1-45	<u>2</u>
	25

3 **BAST 01-022**

4 **BAST 01-024**

5 **BAST 01-031 032 (AMBIENTI DIVISI CON PARETE DIVISORIA)**

6 **BAST 01-033**

7 **BAST 01-037**

8 BAST 01 038+ DISIMP TRA 01 038 E 01 041+ BAST 01 043

9 BAST 01 039

10 BAST 01 040

11 BAST 01 041

12 BAST 01 044

13 BAST 02-21

14 BAST 02 024

15 BAST 02 025

NOTA: E' facoltà dell'Istituto/scuola proporre di accorpate più ambienti in base alla collocazione, alla tipologia di restauro, alla superficie e al numero di studenti coinvolti